

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras LEXMARK

Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2234 — 200,000 Páginas

SKU: 41X2234

\$ 470.00

\$139.47

\$ 430.00

\$127.60



El Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2234 (220V) renueva los componentes de desgaste críticos en impresoras láser Lexmark de alto volumen, con un rendimiento certificado de hasta 200,000 páginas. Incluye fusor, rodillos de recogida, separadores y rodillo de transferencia; todo lo necesario para mantener la calidad de impresión en equipos de las series MS800 y MX700/MX800. Disponible en AllinPerú con

producto original sellado y envío a todo el Perú.

- Kit original Lexmark, código 41X2234
- Rendimiento certificado: hasta 200,000 páginas
- Voltaje 220V, compatible con instalaciones peruanas
- Incluye fusor, rodillos y separadores
- Compatible con 19 modelos MS/MX Lexmark
- Envío a todo el Perú, garantía incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	41X2234
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Lexmark B2865dw
- Lexmark M5255
- Lexmark M5270
- Lexmark MS725dvn
- Lexmark MS821dn
- Lexmark MS821n
- Lexmark MS822de
- Lexmark MS823dn
- Lexmark MS823n
- Lexmark MS825dn
- Lexmark MX721adhe
- Lexmark MX722ade
- Lexmark MX722adhe
- Lexmark MX822ade
- Lexmark MX822adx
- Lexmark MX826ade
- Lexmark MX826adx
- Lexmark XM5365
- Lexmark XM7355
- Lexmark XM7370
- El contador de páginas del equipo supera las 200,000 desde el último servicio
- Instale el fusor 41X1116 nuevo alineando las guías laterales hasta escuchar el encaje.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2234: renovación completa para impresión de alto volumen

El Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2234 es el conjunto de piezas de reemplazo que Lexmark ha diseñado específicamente para mantener el rendimiento óptimo de sus impresoras láser monocromáticas de las series MS800 y MX700/MX800, en entornos donde se realiza un uso intensivo de impresión. El kit reúne cuatro tipos de piezas en una sola referencia: el fusor 41X1116 (220V), tres rodillos de recogida 41X1108, tres separadores de bandeja 41X1119 y el rodillo de transferencia 41X1076.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Lexmark
Modelo / Código	41X2234
Tipo de producto	Kit de mantenimiento original
Tecnología de impresión	Láser monocromática
Voltaje	220V
Rendimiento certificado	Hasta 200,000 páginas
Color de impresión	Negro (monocromático)
Condición	Original sellado
Contenido del kit	Fusor 41X1116, 3× Rodillo recogida 41X1108, 3× Separador bandeja 41X1119, Rodillo transferencia 41X1076
Garantía	Garantía de 6 meses por defectos de fábrica. No cubre daños por mal uso.

Compatibilidad

El Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2234 es compatible con los siguientes modelos de impresoras:

- Lexmark B2865dw
- Lexmark M5255
- Lexmark M5270
- Lexmark MS725dvn
- Lexmark MS821dn
- Lexmark MS821n
- Lexmark MS822de
- Lexmark MS823dn
- Lexmark MS823n
- Lexmark MS825dn
- Lexmark MX721adhe
- Lexmark MX722ade
- Lexmark MX722adhe
- Lexmark MX822ade
- Lexmark MX822adxe
- Lexmark MX826ade

- Lexmark MX826adxe
- Lexmark XM5365
- Lexmark XM7355
- Lexmark XM7370

Antes de instalar, verifique que el modelo de su impresora aparece en esta lista. Si busca un kit compatible con Lexmark MS821dn, MX722adhe o MX826ade, este es el kit de mantenimiento correcto para esos equipos.

¿Cuándo reemplazar el kit de mantenimiento de una impresora Lexmark?

La propia impresora genera una alerta cuando el kit de mantenimiento Lexmark se acerca al final de su ciclo. La regla general: si el equipo supera las 200,000 páginas impresas desde el último reemplazo, el cambio es urgente. Ignorar la alerta incrementa el riesgo de atascos frecuentes y pérdida de calidad de fusión.

Señales concretas que indican que el kit de mantenimiento debe cambiarse:

1. La pantalla muestra el mensaje «Kit de mantenimiento agotado» o similar
2. Aparecen manchas de tóner en los márgenes o en el reverso del papel
3. El tóner no fija correctamente y se desprende al tacto
4. Los atascos de papel aumentan en frecuencia sin causa aparente
5. Las páginas salen arrugadas o con marcas de presión irregulares
6. El contador de páginas del equipo supera las 200,000 desde el último servicio

Ventajas del kit de mantenimiento original vs genérico

Criterio	Original Lexmark 41X2234	Kit genérico
Compatibilidad garantizada	Sí, certificada por Lexmark	Variable según fabricante
Rendimiento certificado	200,000 páginas	Sin certificación oficial
Riesgo para la garantía del equipo	Ninguno	Puede anular la garantía
Calidad de fusión del tóner	Óptima por especificación	Puede variar
Código de referencia unificado	41X2234 (un solo pedido)	Múltiples referencias sin coordinación
Reconocimiento por el firmware	Sí, sin alertas adicionales	Puede generar alertas persistentes

Guía rápida de instalación

1. Apague la impresora completamente y desconéctela de la corriente antes de abrir cualquier panel.
2. Acceda al área de mantenimiento siguiendo el manual del modelo específico; en la mayoría de equipos MS/MX se accede por la puerta trasera inferior.
3. Extraiga el fusor usado tirando de las palancas de liberación hacia afuera y deslizándolo hacia usted.
4. Instale el fusor 41X1116 nuevo alineando las guías laterales hasta escuchar el encaje.
5. Reemplace los rodillos de recogida 41X1108 y los separadores 41X1119 en cada bandeja de papel, y coloque el rodillo de transferencia 41X1076 en su alojamiento correspondiente.
6. Reinicie el contador de mantenimiento desde el menú de configuración del equipo según las instrucciones del manual.

Productos complementarios

- **Tóner Lexmark para serie [MS800/MX800](#):** el reemplazo del kit de mantenimiento es el momento ideal para evaluar el nivel de tóner y evitar una segunda intervención próxima.
- **Papel bond 75 g/m² para impresión láser:** un papel de gramaje adecuado reduce el desgaste de los rodillos recién instalados y mantiene el rendimiento del kit durante todo su ciclo.
- **Kit de limpieza para impresoras láser:** la limpieza de ductos y sensores internos al momento del mantenimiento preventivo prolonga la vida útil de los nuevos componentes.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

En AllinPerú trabajamos únicamente con productos originales sellados, lo que significa que el Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2234 que recibe es exactamente el mismo que distribuye Lexmark a nivel oficial, sin reacondicionamiento ni piezas sustituidas. Hacemos envíos a todo el Perú, desde Lima hasta regiones, con seguimiento de pedido. Contamos con garantía en todos nuestros productos y atención directa para consultas técnicas antes y después de la compra. Si tiene dudas sobre compatibilidad con su equipo específico, consúltenos antes de realizar el pedido.

Preguntas frecuentes

¿El Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2234 es compatible con la impresora Lexmark MX722adhe?

Sí. La Lexmark MX722adhe figura en la lista oficial de compatibilidad del kit 41X2234. El kit incluye todos los componentes de desgaste para ese modelo: fusor 220V, rodillos de recogida, separadores de bandeja y rodillo de transferencia. Verifique que su MX722adhe opere a 220V antes de instalar.

¿Qué piezas incluye exactamente el kit 41X2234?

El kit 41X2234 contiene cuatro tipos de componentes: una unidad de fusor Lexmark 41X1116 para 220V, tres rodillos de recogida Lexmark 41X1108, tres separadores de bandeja Lexmark 41X1119 y un rodillo de transferencia Lexmark 41X1076. Todos vienen en una sola caja con código unificado 41X2234.

¿Cada cuántas páginas se recomienda cambiar el kit de mantenimiento Lexmark?

Lexmark certifica el kit 41X2234 para un ciclo de hasta 200,000 páginas. A partir de ese volumen, la impresora emite una alerta de mantenimiento. El cambio preventivo antes de que la alerta aparezca reduce el riesgo de atascos y mantiene la calidad de fusión del tóner en niveles óptimos.

¿Este kit funciona con impresoras Lexmark de 110V?

No. El kit 41X2234 está diseñado específicamente para redes eléctricas de 220V. Si su impresora opera a 110V, necesita un kit de referencia diferente. En el Perú la red domiciliaria e industrial estándar es de 220V, por lo que este kit es el adecuado para la mayoría de instalaciones en el país.

¿Instalar un kit de mantenimiento genérico puede dañar mi impresora Lexmark?

El uso de kits no originales puede generar alertas persistentes en el firmware, reducir la calidad de fusión y, en algunos casos, anular la garantía del equipo según las condiciones del fabricante. El kit original 41X2234 es reconocido automáticamente por el firmware de la impresora sin generar alertas adicionales.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe