

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras LEXMARK

Kit Mantenimiento Lexmark 40X9046 — 300,000 Páginas


SKU: 40X9046

\$ 490.00

\$145.40

\$ 450.00

\$133.53



El kit de mantenimiento Lexmark 40X9046 es el repuesto oficial para el fusor y rodillos de las impresoras MX910, MX911 y MX912, con un rendimiento de aproximadamente 300,000 páginas. Mantiene la calidad de impresión en equipos de alto volumen y previene fallas por desgaste prematuro. Incluye las piezas críticas para el ciclo de mantenimiento preventivo. En AllinPerú recibe el suyo con garantía de

producto original sellado y envío a todo el Perú.

- Rendimiento: aprox. 300,000 páginas
- Compatible con MX910, MX911 y MX912
- Incluye fusor y rodillos de mantenimiento
- Producto original Lexmark, nuevo y sellado
- Número de parte oficial: 40X9046
- Envío a todo el Perú con garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	40X9046
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Lexmark MX910de
- Lexmark MX911de
- Lexmark MX911dte
- Lexmark MX912de
- Lexmark MX912dxe
- Lexmark MS911de (verificar compatibilidad directa con este modelo)
- El contador de páginas del equipo supera las 300,000 desde el último mantenimiento
- Apague la impresora y espere 30 minutos para que el fusor se enfríe antes de tocarlo.
- Inserte el nuevo fusor del kit 40X9046 hasta escuchar el encaje de los seguros laterales.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Kit de mantenimiento Lexmark 40X9046: qué incluye y por qué importa

El kit de mantenimiento Lexmark 40X9046 es el conjunto de repuestos originales que Lexmark recomienda para el mantenimiento preventivo de sus impresoras de producción de las series MX910, MX911 y MX912. Incluye el fusor y los rodillos de alimentación, las piezas con mayor desgaste en equipos de alto volumen.

Con un rendimiento certificado de aproximadamente 300,000 páginas, este kit está diseñado para mantener la calidad de impresión estable en entornos corporativos, notarías, centros de impresión y cualquier operación que dependa de estas impresoras de forma continua. El fusor fija el tóner sobre el papel mediante calor; cuando alcanza su vida útil, aparecen manchas, rayas verticales o impresión inconsistente. Reemplazarlo a tiempo, junto con los rodillos, evita paradas no planificadas y daños en otros componentes internos. El número de parte 40X9046 identifica el kit exacto para estas series, lo que elimina el riesgo de instalar una pieza incompatible. Adquirir el kit original de Lexmark garantiza que las tolerancias mecánicas y térmicas sean las correctas para el motor de estas impresoras, algo que los kits genéricos no siempre pueden asegurar.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Lexmark
Número de parte / SKU	40X9046
Tipo de producto	Kit de mantenimiento (fusor + rodillos)
Rendimiento aproximado	300,000 páginas
Color	Negro
Condición	Original — Nuevo sellado
Compatibilidad declarada	Lexmark MX910, MX911, MX912
Dimensiones de empaque	67.6 × 30.5 × 28.7 cm
Peso del paquete	4.7 kg
Garantía del fabricante	Garantía de 6 meses por defectos de fábrica. No cubre daños por mal uso.

Compatibilidad del kit de mantenimiento Lexmark 40X9046

El 40X9046 es compatible con los siguientes modelos Lexmark:

- Lexmark MX910de
- Lexmark MX911de
- Lexmark MX911dte
- Lexmark MX912de
- Lexmark MX912dxe
- Lexmark MS911de *(verificar compatibilidad directa con este modelo)*

Antes de instalar, confirme el modelo exacto de su equipo en la etiqueta posterior de la impresora. El kit funciona con las impresoras Lexmark MX910 series en sus distintas configuraciones de bandeja y conectividad, pero el motor de impresión es el mismo en toda la familia.

¿Cuándo reemplazar el fusor y el kit de mantenimiento Lexmark?

La propia impresora avisa cuando el kit llega al límite: aparece un mensaje en el panel indicando que el mantenimiento está próximo o vencido. Ese aviso corresponde al umbral de las 300,000 páginas. Reemplazar el kit en ese momento, y no después, protege el motor de impresión.

Señales que indican que el kit 40X9046 debe reemplazarse:

1. El panel muestra el mensaje «Kit de mantenimiento agotado» o similar
2. Aparecen rayas verticales o manchas repetitivas en las impresiones
3. El papel sale arrugado o con problemas de fusión del tóner
4. El equipo registra atascos frecuentes en la zona del fusor
5. La impresión pierde uniformidad en áreas de alta densidad de tóner
6. El contador de páginas del equipo supera las 300,000 desde el último mantenimiento

Kit original Lexmark 40X9046 vs kit genérico: tabla comparativa

Criterio	Original Lexmark 40X9046	Kit genérico
Temperatura del fusor	Calibrada para el motor Lexmark	Variable según fabricante
Vida útil garantizada	300,000 páginas	varía por marca
Riesgo de daño al equipo	Mínimo	Mayor por tolerancias distintas
Certificación del fabricante	Sí	No
Impacto en garantía del equipo	Mantiene garantía vigente	Puede anularla
Calidad de impresión resultante	Igual a fábrica	Puede degradarse

Guía rápida de instalación del kit de mantenimiento Lexmark 40X9046

1. Apague la impresora y espere 30 minutos para que el fusor se enfríe antes de tocarlo.
2. Abra la cubierta superior o la puerta de acceso al fusor según el manual del modelo MX910/MX911/MX912.
3. Retire el fusor usado tirando de las palancas azules o grises y extráigalo con cuidado.
4. Inserte el nuevo fusor del kit 40X9046 hasta escuchar el encaje de los seguros laterales.
5. Reemplace los rodillos de alimentación siguiendo las instrucciones del inserto incluido en el kit.
6. Encienda el equipo y reinicie el contador de mantenimiento desde el menú de configuración del panel.

Productos complementarios

- **Tóner Lexmark para [MX910/MX911/MX912](#):** el mantenimiento preventivo del fusor es el momento ideal para revisar el nivel de tóner y tener un cartucho de respaldo disponible.
- **Unidad de imagen Lexmark serie MX910:** complementa el kit de mantenimiento para un ciclo completo de reacondicionamiento del motor de impresión.
- **Cable de red o USB de repuesto para Lexmark:** útil tenerlo a mano durante la intervención técnica al equipo.

¿Por qué comprar el kit Lexmark 40X9046 en AllinPerú?

En AllinPerú todos los kits de mantenimiento Lexmark son originales y llegan en caja sellada de fábrica, sin remanufacturar. El envío llega a cualquier provincia del Perú. Trabajamos con empresas, áreas de TI y técnicos independientes que necesitan la pieza correcta, a tiempo, sin sorpresas. La garantía cubre el producto desde el momento de la compra, y el número de parte 40X9046 está verificado contra el catálogo oficial Lexmark para que usted no pierda tiempo con devoluciones.

Preguntas frecuentes

¿El kit de mantenimiento Lexmark 40X9046 incluye el fusor?

El 40X9046 incluye el fusor y los rodillos de mantenimiento como conjunto. No se vende el fusor por separado en este número de parte. El kit completo cubre las piezas de mayor desgaste en las impresoras MX910, MX911 y MX912, permitiendo hacer el mantenimiento preventivo en una sola intervención.

¿El 40X9046 funciona con la impresora Lexmark MX912?

El kit de mantenimiento 40X9046 es compatible con la serie MX910, MX911 y MX912 de Lexmark. Antes de instalarlo, verifique el modelo exacto en la etiqueta trasera de su equipo. El número de parte 40X9046 corresponde al catálogo oficial Lexmark para toda esta familia de

impresoras de producción.

¿Cuántas páginas dura el kit de mantenimiento Lexmark 40X9046?

El rendimiento declarado por Lexmark para el kit 40X9046 es de aproximadamente 300,000 páginas. Este valor corresponde a condiciones de uso estándar. Factores como la densidad de tóner por página y el tipo de papel pueden influir en la vida útil real del kit.

¿Qué pasa si no reemplazo el kit de mantenimiento a tiempo?

Continuar imprimiendo después de que el kit llega a su límite puede generar rayas en las impresiones, atascos frecuentes en la zona del fusor y, en casos avanzados, daños en componentes adyacentes del motor. Reemplazar el 40X9046 cuando el panel lo indica protege la inversión en el equipo.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe