

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras LEXMARK

Kit de Mantenimiento Lexmark 40X8421 — 200,000 Páginas

SKU: 40X8421

~~\$ 320.00~~

~~\$94.96~~

\$ 285.00

\$84.57



El kit de mantenimiento Lexmark 40X8421 es la solución oficial para mantener operativas las impresoras láser de alta demanda de las series MX710, MX810 y MS810, con un rendimiento certificado de 200,000 páginas. Incluye fusor 220V, rodillos de recogida, transferencia y separación, los componentes que más desgaste acumulan con el uso intensivo. Ideal para empresas con volúmenes de impresión elevados. Disponible en AllinPerú con garantía, producto original sellado y envío a todo el Perú.

- Rendimiento certificado: 200,000 páginas
- Incluye fusor 220V + 7 rodillos de repuesto
- Compatible con series MX710, MX810, MX811, MX812, MS810, MS811

- Producto Lexmark original, sellado de fábrica
- Envío a todo el Perú con garantía incluida
- Referencia oficial: SKU 40X8421

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	40X8421
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Lexmark MX812dfe, MX812dpe, MX812dme
- Lexmark MX811dfe, MX811dpe, MX811dme
- Lexmark MX810dfe, MX810dpe, MX810dme
- Lexmark MX710dhe, MX711dhe
- Lexmark MS812de
- Lexmark MS810dn, MS810dtn, MS810de
- Lexmark MS811dn, MS811dtn
- El panel muestra el mensaje «Reemplazar kit de mantenimiento» o código 80.
- El equipo lleva más de 200,000 páginas desde el último mantenimiento.
- Apague la impresora y deje enfriar el fusor al menos 30 minutos antes de manipularlo.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Kit de mantenimiento Lexmark 40X8421: qué es y para qué sirve

El kit de mantenimiento Lexmark 40X8421 reúne en un solo paquete todos los componentes internos de desgaste que deben reemplazarse de forma periódica en las impresoras láser monocromáticas de alta producción de Lexmark. Dentro de la caja se encuentran el fusor 220V (Type 01, formato A4), tres rodillos de recogida, un rodillo de transferencia y tres rodillos de separación; en total, ocho piezas críticas para la continuidad operativa del equipo.

El kit está diseñado para rendir hasta 200,000 páginas antes de necesitar un nuevo reemplazo. Esto lo convierte en un insumo de mantenimiento preventivo de ciclo largo, pensado para entornos corporativos con impresión continua. La impresora emite alertas progresivas mediante los códigos de error 80.0x, 80.1x y 80.2x cuando el fusor se acerca a su vida útil. Al recibir el código 80.3x, el equipo se detiene por completo y no reanuda operaciones hasta que se instala el kit correcto. Por eso, tener este repuesto disponible antes de llegar a ese punto evita paradas no planificadas que afectan la productividad. El fusor incluido corresponde al Programa de Devolución de Lexmark: una vez usado, debe retornarse a Lexmark para su remanufactura y reciclado, en línea con sus compromisos ambientales. Cumple con la normativa RoHS. Este kit es compatible con el Type 01 A4 y opera a 220-240V, voltaje estándar en Perú.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Lexmark

Característica	Detalle
Número de parte	40X8421
Tipo de producto	Kit de mantenimiento (fusor + rodillos)
Rendimiento	200,000 páginas
Voltaje del fusor	220-240V
Tipo de fusor	Type 01, A4
Color	Negro
Contenido del kit	Fusor, 3 rodillos de recogida, 1 rodillo de transferencia, 3 rodillos de separación
Condición	Original, sellado de fábrica
Cumplimiento normativo	RoHS
Ancho del empaque	46 cm
Altura del empaque	56 cm
Profundidad del empaque	21 cm
Peso del empaque	2,720 g

Compatibilidad

El kit de mantenimiento Lexmark 40X8421 es compatible con los siguientes modelos:

- Lexmark MX812dfe, MX812dpe, MX812dme
- Lexmark MX811dfe, MX811dpe, MX811dme
- Lexmark MX810dfe, MX810dpe, MX810dme
- Lexmark MX710dhe, MX711dhe
- Lexmark MS812de
- Lexmark MS810dn, MS810dtn, MS810de
- Lexmark MS811dn, MS811dtn

Antes de instalar, verifique el código de dos dígitos impreso en el fusor actual o consulte la información del dispositivo desde el servidor web embebido. Solo el kit con el código Type correcto funciona con su equipo. Si busca el kit de mantenimiento compatible con Lexmark MX812 o un kit de mantenimiento para Lexmark MS810dn, este es el número de parte oficial.

¿Cuándo reemplazar el kit de mantenimiento de su impresora Lexmark?

La propia impresora indica el momento exacto: los códigos 80.0x y 80.1x son advertencias tempranas; el 80.2x indica proximidad al límite; el 80.3x detiene el equipo. Reemplazar el kit antes de llegar al código 80.3x evita paradas imprevistas y mantiene la calidad de impresión estable.

Señales adicionales de que es momento de reemplazar el kit:

1. El panel muestra el mensaje «Reemplazar kit de mantenimiento» o código 80.
2. Las impresiones presentan manchas, tóner sin fijar o líneas horizontales.
3. El papel se arruga o atasca con frecuencia en la zona de salida.
4. La calidad de impresión disminuye aunque el tóner sea nuevo.

- El equipo lleva más de 200,000 páginas desde el último mantenimiento.
- El fusor emite calor irregular o produce ruido inusual durante la impresión.

Kit original vs kit genérico: diferencias que importan

Criterio	Kit original Lexmark 40X8421	Kit genérico o compatible
Fusor certificado	Type 01, voltaje exacto 220V	Puede variar en especificaciones
Rendimiento garantizado	200,000 páginas verificadas	Rendimiento no certificado
Compatibilidad con firmware	Total, sin mensajes de error	Puede generar alertas o bloqueos
Cumplimiento RoHS	Certificado	Por fabricante
Programa de reciclado	Incluido (devolución a Lexmark)	No aplica
Riesgo de daño al equipo	Mínimo	Mayor por tolerancias variables

Guía rápida de instalación

- Apague la impresora y deje enfriar el fusor al menos 30 minutos antes de manipularlo.
- Abra la cubierta frontal o trasera según indica el manual de su modelo Lexmark.
- Retire el fusor usado girándolo hacia la izquierda y extrayéndolo con cuidado.
- Instale el nuevo fusor alineando las guías laterales y girándolo hacia la derecha hasta que encaje.
- Reemplace los rodillos de recogida, transferencia y separación en los puntos indicados en el manual.
- Cierre las cubiertas, encienda el equipo y restablezca el contador de mantenimiento desde el menú del panel.

Productos complementarios

- Tóner Lexmark para series [MS810](#)/MX810:** el tóner se agota antes que el kit de mantenimiento; conviene tener stock para no interrumpir la producción.
- Unidad de imagen Lexmark para MX710/MX810:** trabaja en conjunto con el fusor para garantizar la calidad del punto de impresión en tiradas largas.
- Bandeja de residuos de tóner Lexmark:** recomendada para equipos de alto volumen que generan mayor acumulación de residuos entre ciclos de mantenimiento.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

En AllinPerú comercializamos el kit de mantenimiento Lexmark 40X8421 en su versión original y sellada de fábrica, sin intermediarios que afecten la cadena de custodia del producto. Realizamos envíos a todo el Perú, lo que significa que su kit llega donde está el equipo, sin necesidad de gestionar importaciones propias. Trabajamos con garantía sobre el producto y brindamos soporte técnico para resolver dudas antes y después de la compra. Si su empresa maneja flotas de impresoras Lexmark, contáctenos para coordinar reposición programada y evitar paradas de producción.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el kit de mantenimiento Lexmark 40X8421?

El kit incluye un fusor 220V Type 01 A4, tres rodillos de recogida, un rodillo de transferencia y tres rodillos de separación. Son los ocho componentes internos de mayor desgaste en las impresoras Lexmark de alta producción, y deben reemplazarse juntos cada 200,000 páginas para mantener la calidad de impresión.

¿El Lexmark 40X8421 es compatible con la Lexmark MX711?

El kit 40X8421 es compatible con la Lexmark MX711dhe y MX710dhe, además de las series MX810, MX811, MX812 y MS810, MS811, MS812. Verifique el código de dos dígitos en el fusor instalado o consulte el menú de información del dispositivo para confirmar el Type correcto antes de instalar.

¿Qué significa el error 80 en impresoras Lexmark?

El código 80 en impresoras Lexmark indica que el kit de mantenimiento está próximo a su límite de vida útil. Los subcódigos 80.0x y 80.1x son alertas tempranas; el 80.2x señala cercanía al límite; el 80.3x detiene completamente el equipo. Instalar el kit 40X8421 y restablecer el contador resuelve el error.

¿El voltaje 220V del kit 40X8421 funciona en Perú?

Sí. El fusor incluido en el kit 40X8421 opera a 220-240V, que es el voltaje residencial y comercial estándar en Perú. No requiere transformador ni adaptación adicional para su uso en instalaciones eléctricas peruanas.

¿Cuánto rinde el kit de mantenimiento Lexmark 40X8421?

El rendimiento certificado por Lexmark es de 200,000 páginas. Para una empresa que imprime 10,000 páginas al mes, el kit cubre aproximadamente 20 meses de operación antes del próximo reemplazo preventivo.

¿Es obligatorio devolver el fusor a Lexmark tras usarlo?

El fusor incluido en el 40X8421 pertenece al Programa de Devolución de Lexmark. Al adquirirlo, el cliente acepta retornarlo a Lexmark para su remanufactura y reciclado una vez alcanzada su vida útil. Lexmark también ofrece versiones sin este programa a precio diferente; consulte disponibilidad en su catálogo oficial.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe