

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras LEXMARK

Kit Mantenimiento Lexmark 40X8435 — 200 000 Páginas


SKU: 40X8435

~~\$ 320.00~~

~~\$94.96~~

\$ 265.00

\$78.64



El Kit de Mantenimiento Lexmark 40X8435 es el repuesto oficial de fusor para impresoras láser Lexmark MS610 y M3150, con un rendimiento certificado de 200 000 páginas a 5 % de cobertura. Incluye seis piezas originales —fusora 220V, rodillos de recogida, transferencia y separación— para restaurar el rendimiento completo de la máquina. Producto original, nuevo y sellado, con envío a todo el Perú y garantía

de producto original.

- Rendimiento de 200 000 páginas a 5 % de cobertura
- Voltaje 220-240V, apto para corriente peruana
- Incluye fusora + 5 piezas de rodillos originales
- Compatible con Lexmark MS610dn, MS610dte, M3150
- Certificado RoHS, producto 100 % original Lexmark
- Envío a todo el Perú con garantía incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	40X8435
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Lexmark M3150dn
- Lexmark MS610dn
- Lexmark MS610dtn
- Lexmark MS610dte
- Lexmark MS610de
- Aparecen los códigos de advertencia 80.0x, 80.1x o 80.2x en el panel
- El contador de páginas de la fusora supera las 190 000 páginas impresas
- Instale la nueva fusora 220V en su alojamiento hasta escuchar el encaje completo.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Kit de Mantenimiento Lexmark 40X8435: repuesto original de fusor para MS610 y M3150

El Kit de Mantenimiento Lexmark 40X8435 es el conjunto de repuestos original fabricado por Lexmark para restaurar la unidad fusor y los rodillos de alimentación en impresoras láser monocromáticas de las series MS610 y M3150. Con un rendimiento certificado de 200 000 páginas al 5 % de cobertura, este kit reemplaza los seis componentes de mayor desgaste mecánico en una sola intervención de mantenimiento.

El kit incluye: fusora 220-240V (referencia interna 40X8024), guía de salida de papel (40X8437), rodillo ACM de recogida (40X8297), rodillo de transferencia (40X5364), conjunto separador de bandeja (40X8444) y rodillo con almohadilla separadora del alimentador multiuso (40X8295). Todos los componentes son fabricados y verificados por Lexmark bajo estándares OEM, lo que garantiza que la impresora funcione exactamente igual que al salir de fábrica. El producto lleva certificación RoHS y se suministra en embalaje original sellado. Usar piezas originales evita los códigos de error de fusor (serie 80.xx) que detienen completamente la impresora cuando el componente alcanza el límite de ciclos.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
----------------	---------

Marca	Lexmark
Part Number	40X8435
Tipo de producto	Kit de mantenimiento fusor
Voltaje	220-240V
Rendimiento	200 000 páginas al 5 % de cobertura
Tecnología de impresión	Láser monocromático
Condición	Nuevo, original, sellado
Certificación	RoHS
EAN	5711045533938
Garantía	Garantía de 6 meses por defectos de fábrica. No cubre daños por mal uso.

Compatibilidad

El Kit de Mantenimiento Lexmark 40X8435 es compatible con los siguientes modelos de impresora:

- Lexmark M3150dn
- Lexmark MS610dn
- Lexmark MS610dtn
- Lexmark MS610dte
- Lexmark MS610de

Si usted usa una impresora Lexmark MS610dn, este kit 40X8435 es el repuesto oficial indicado. Para confirmar compatibilidad con variantes regionales o revisiones de hardware, puede verificar el código de tipo de dos dígitos del fusor desde el servidor web incorporado de su impresora o desde la página de menús del equipo.

¿Cuándo reemplazar el kit de mantenimiento de la impresora Lexmark MS610?

La impresora muestra advertencias cuando la fusora se acerca al fin de su vida útil. Al recibir el código de error **80.3x**, el equipo deja de imprimir por completo hasta instalar el kit nuevo. Lo recomendable es actuar antes de llegar a ese punto.

Señales que indican que debe instalar el Kit 40X8435:

1. Aparecen los códigos de advertencia 80.0x, 80.1x o 80.2x en el panel
2. Las páginas salen con tóner mal fijado o con manchas de calor
3. El contador de páginas de la fusora supera las 190 000 páginas impresas
4. El papel arruga o se atasca con frecuencia a la salida del fusor
5. La impresora muestra el mensaje «Kit de mantenimiento bajo» o equivalente
6. Han transcurrido más de tres años de uso intensivo sin intervención de mantenimiento

Ventajas del kit original vs kit genérico

Criterio	Original Lexmark 40X8435	Kit genérico compatible
Precisión de componentes	Fabricados con tolerancias OEM	Tolerancias variables
Riesgo de código de error	Reinicio limpio del contador	Puede no resetear el contador

Criterio	Original Lexmark 40X8435	Kit genérico compatible
Vida útil certificada	200 000 páginas garantizadas	No certificada por el fabricante
Compatibilidad con firmware	100 % compatible con actualizaciones	Puede generar conflictos post-actualización
Garantía del equipo	Mantiene garantía Lexmark vigente	Puede anularla según condiciones
Certificación RoHS	Sí	Según proveedor

Guía rápida de instalación

1. Apague la impresora y desconéctela de la corriente antes de cualquier intervención.
2. Abra la cubierta frontal del equipo y retire la unidad fusor usada con ambas manos.
3. Retire los embalajes y precintos de cada pieza del kit antes de instalarlas.
4. Instale la nueva fusora 220V en su alojamiento hasta escuchar el encaje completo.
5. Reemplace los rodillos de bandeja, ACM y MPF siguiendo el orden indicado en la guía de Lexmark.
6. Cierre las cubiertas, encienda la impresora y reinicie el contador de mantenimiento desde el menú de configuración del equipo.

Nota: Lexmark recomienda que la instalación la realice un técnico certificado. Si usted no está familiarizado con el proceso, consulte con un servicio técnico autorizado.

Productos complementarios

- **Tóner Lexmark original serie [MS610](#)** — el consumible que trabaja junto al fusor; mantener ambos originales asegura la calidad de impresión durante todo el ciclo de vida del kit.
- **Cable de red RJ-45 Cat 6** — para entornos de oficina donde la impresora MS610dn opera en red; evita cuellos de botella en trabajos de impresión de alto volumen.
- **Papel bond 75 g/m² A4** — el rendimiento de 200 000 páginas se certifica con papel estándar A4; usar papel de gramaje correcto prolonga también la vida del fusor recién instalado.
- **Etiquetas de mantenimiento** — para registrar la fecha e contador de instalación del kit y programar el siguiente servicio con anticipación.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

En AllinPerú todos los productos se suministran nuevos y en embalaje original sellado, sin excepción. El Kit de Mantenimiento Lexmark 40X8435 que usted recibe es idéntico al que despacha Lexmark desde fábrica. Realizamos envíos a todo el Perú —Lima y provincias— con seguimiento de pedido. Trabajamos con productos originales porque sabemos que un kit genérico puede detener la impresora o anular la garantía del equipo, un riesgo que ninguna empresa debe asumir. Si tiene dudas sobre la compatibilidad con su modelo específico, contáctenos antes de comprar; le confirmamos la referencia correcta sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿El Kit Lexmark 40X8435 es compatible con la impresora MS610dtn?

El kit 40X8435 es compatible con los modelos Lexmark MS610dn, MS610dte, MS610dtn, MS610de y M3150dn. Cubre toda la familia MS610 en sus variantes con red y dúplex. Verifique el código de tipo de fusor instalado en su equipo desde el menú de configuración para confirmar antes de instalar.

¿Qué piezas incluye el Kit de Mantenimiento Fusor Lexmark 40X8435?

El kit incluye seis componentes originales: fusora 220-240V (40X8024), guía de salida de papel (40X8437), rodillo ACM de recogida (40X8297), rodillo de transferencia (40X5364), conjunto separador de bandeja (40X8444) y rodillo con almohadilla separadora del

alimentador multiuso (40X8295).

¿Cada cuántas páginas se debe instalar el Kit 40X8435 en la Lexmark MS610dn?

El rendimiento certificado es de 200 000 páginas al 5 % de cobertura en papel A4. La propia impresora avisa mediante los códigos de error de la serie 80.xx cuando el kit se acerca al límite. Se recomienda programar el cambio al alcanzar las 185 000-190 000 páginas para evitar paradas no planificadas.

¿Puedo instalar el Kit 40X8435 yo mismo sin técnico?

La instalación es posible siguiendo la guía oficial de Lexmark, pero el fabricante recomienda que la realice un técnico profesional. Un error en el montaje de la fusora o en el reinicio del contador puede generar códigos de error adicionales. Si no cuenta con experiencia en mantenimiento de impresoras láser, consulte con un servicio técnico autorizado.

¿El voltaje 220V del kit 40X8435 es compatible con la corriente eléctrica en Perú?

Sí. Perú opera en 220V / 60Hz, y el kit 40X8435 está especificado para 220-240V, por lo que es directamente compatible con la instalación eléctrica estándar peruana sin adaptadores ni transformadores adicionales.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe