

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras LEXMARK

Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2251 400K Páginas | MX826 MX822 MS826 MX722

SKU: 41X2251

\$ 490.00

\$145.40

\$ 470.00

\$139.47



El Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2251 mantiene su impresora MX826 o MS823 al máximo rendimiento con un fusor High Yield y rodillos originales para 400 000 páginas. Cada pieza es reemplazable por el usuario, sin necesidad de técnico externo. AllinPerú le entrega el producto original y sellado con envío a todo el Perú y garantía incluida.

- Fusor High Yield 41X2156 para 400 000 páginas
- 3 pickup rollers + 1 transfer roller + 3 separator pads
- Voltaje 220-240 V, listo para red eléctrica peruana
- Compatible con MX826ade, MS823dn, MX722adhe y más
- Piezas reemplazables por el usuario (sin técnico)
- Producto original Lexmark, sellado de fábrica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	41X2251
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Lexmark MX826ade
- Lexmark MX822ade
- Lexmark MX722adhe
- Lexmark MS821dn
- Lexmark MS823dn
- Lexmark MS826de
- La pantalla muestra el código de servicio 80.0x, 80.1x, 80.2x o 80.3x
- La impresora supera las 400 000 páginas desde el último mantenimiento
- Cambie el transfer roller (41X1076) siguiendo la guía gráfica del interior de la cubierta.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2251: fusor y rodillos para 400 000 páginas

El Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2251 es el conjunto de piezas de desgaste oficial para las impresoras láser Lexmark de la serie MX800, MX700 y MS800. Está compuesto por un fusor High Yield (Nº de parte 41X2156), tres pickup rollers (41X1108), un transfer roller (41X1076) y tres separator pads (41X1119). Juntos, estos componentes cubren el ciclo completo de alimentación y fijación del tóner, que son los puntos de mayor desgaste en impresoras de alto volumen.

El Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2251 rinde hasta 400 000 páginas y opera a un voltaje de 220-240 V, compatible con la red eléctrica estándar de Perú. Cada pieza lleva el programa Lexmark Return Program, que permite devolver los componentes usados para su remanufactura responsable. La impresora indica el momento exacto de reemplazo mediante los códigos de servicio 80.0x a 80.3x en su pantalla, eliminando las conjeturas sobre cuándo intervenir. Al tratarse de piezas reemplazables por el propio usuario, no se requiere la visita de un técnico certificado para la instalación de rutina, lo que reduce el tiempo de inactividad del equipo. Este kit corresponde al Type 33 en la nomenclatura técnica de Lexmark.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Lexmark
Número de parte	41X2251
Tipo	Kit de mantenimiento - Type 33
Fusor incluido	41X2156 - High Yield
Pickup rollers	41X1108 (cantidad: 3)
Transfer roller	41X1076 (cantidad: 1)
Separator pads	41X1119 (cantidad: 3)
Rendimiento	400 000 páginas
Voltaje	220-240 V
Condición	Original, sellado de fábrica
Programa ambiental	Lexmark Return Program
Códigos de aviso	80.0x - 80.3x en pantalla
Garantía	Garantía de 6 meses por defectos de fábrica. No cubre daños por mal uso.

Compatibilidad

El Kit de Mantenimiento Lexmark 41X2251 es compatible con los siguientes modelos:

- Lexmark MX826ade
- Lexmark MX822ade
- Lexmark MX722adhe
- Lexmark MS821dn
- Lexmark MS823dn
- Lexmark MS826de

Antes de instalar, confirme el modelo exacto en la etiqueta posterior de su equipo. Si su impresora Lexmark no aparece en esta lista, contáctenos antes de realizar su pedido.

¿Cuándo reemplazar el kit de mantenimiento de su impresora Lexmark?

La propia impresora le avisa: cuando aparecen los códigos 80.0x a 80.3x en la pantalla, el fusor ha alcanzado su límite de vida útil. No espere a que la calidad de impresión se deteriore; el reemplazo preventivo evita paradas no planificadas.

Señales claras de que necesita el Kit 41X2251:

1. La pantalla muestra el código de servicio 80.0x, 80.1x, 80.2x o 80.3x
2. Aparecen manchas o líneas en las páginas impresas
3. El tóner no fija correctamente y se borra al tacto
4. Se producen atascos frecuentes en la entrada de papel
5. La impresora supera las 400 000 páginas desde el último mantenimiento
6. El equipo emite mensajes de «servicio requerido» de forma recurrente

Ventajas del kit original Lexmark vs kit genérico

Criterio	Original Lexmark 41X2251	Kit genérico
Rendimiento garantizado	400 000 páginas certificadas	Variable, sin certificación
Compatibilidad	Probada en fábrica para cada modelo	[VERIFICAR: pruebas de compatibilidad]
Códigos de aviso	Restablece contadores correctamente	Puede no resetear el contador
Daño al equipo	Riesgo mínimo	Riesgo de sobrecalentamiento del fusor
Programa de devolución	Incluido (Lexmark Return Program)	No disponible
Garantía del fabricante	Preserva la garantía de la impresora	Puede anularla

Guía rápida de instalación

1. Apague la impresora y desconéctela del suministro eléctrico; espere al menos 10 minutos para que el fusor se enfríe.
2. Abra la cubierta frontal o trasera según el modelo y retire el fusor usado (41X2156) tirando de las palancas laterales.
3. Retire los rodillos de recogida (41X1108) de cada bandeja y los separator pads (41X1119), y coloque los nuevos en la misma posición.
4. Instale el nuevo fusor hasta que encaje con un clic audible en ambos extremos.
5. Cambie el transfer roller (41X1076) siguiendo la guía gráfica del interior de la cubierta.
6. Encienda la impresora y confirme en el menú de mantenimiento que el contador se ha restablecido.

Productos complementarios

- **Tóner Lexmark original para MX826 / MS823** — sin un tóner compatible, el kit de mantenimiento no resuelve los problemas de calidad de impresión derivados de un cartucho agotado.
- **Papel bond A4 75 g/m² de alta blancura** — el fusor nuevo trabaja mejor con papel dentro de las especificaciones del fabricante; el papel de baja calidad acelera el desgaste.
- **Cable USB tipo B para impresora** — recomendable tener un repuesto al momento de realizar el mantenimiento, ya que es frecuente desconectar el equipo por completo.
- **Kit de limpieza para impresora láser** — paños antiestáticos y soplador para limpiar el interior del equipo durante el cambio de piezas.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

AllinPerú despacha a todo el Perú con embalaje seguro para productos técnicos delicados como fusores. El Kit 41X2251 que recibe es original y sellado de fábrica, con número de parte verificable en el sitio oficial de Lexmark. Trabajamos con stock físico en Perú, lo que reduce los tiempos de entrega frente a importaciones bajo pedido. Cada compra incluye garantía, y nuestro equipo atiende consultas técnicas antes y después de la venta para que usted instale con seguridad.

Preguntas frecuentes

¿El Kit Lexmark 41X2251 es compatible con la impresora MX722adhe?

El Kit 41X2251 aparece listado como compatible con el modelo Lexmark MX722adhe. Aun así, le recomendamos verificar el número de parte directamente en la pantalla de su impresora o en el menú de información del equipo antes de instalarlo, para confirmar que corresponde al Type 33.

¿Cuántas páginas rinde el fusor incluido en el Kit 41X2251?

El fusor High Yield 41X2156, pieza principal de este kit, tiene un rendimiento certificado de 400 000 páginas. Este dato corresponde a condiciones de uso estándar con papel de tamaño carta o A4 y cobertura media de tóner. El rendimiento puede variar según el tipo de trabajo de impresión.

¿Puedo instalar el Kit 41X2251 sin llamar a un técnico?

Cada pieza del kit está catalogada por Lexmark como componente reemplazable por el usuario. El proceso no requiere herramientas especiales; basta con seguir la guía de instalación incluida en el empaque y las instrucciones de la pantalla de la impresora. El único cuidado crítico es esperar a que el fusor se enfríe antes de manipularlo.

¿Qué código aparece en pantalla cuando necesito este kit?

La impresora muestra los códigos de servicio 80.0x, 80.1x, 80.2x o 80.3x para indicar que el fusor ha llegado al final de su vida útil. Si ve alguno de estos mensajes, el reemplazo con el Kit 41X2251 restablece el contador y elimina la alerta de forma permanente.

¿El voltaje 220-240 V del kit es el adecuado para Perú?

Perú opera en una red eléctrica de 220 V a 60 Hz. El Kit 41X2251, con su rango de 220-240 V, es totalmente compatible con el voltaje local sin necesidad de transformadores ni adaptadores adicionales.

¿Qué es el Lexmark Return Program incluido en el kit?

El Lexmark Return Program es un sistema de logística inversa por el que Lexmark recoge los componentes usados —como el fusor reemplazado— para remanufacturarlos o reciclarlos de forma controlada. La participación es voluntaria y sin costo adicional para el usuario.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe