

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras LEXMARK

Kit de Mantenimiento ADF Lexmark 40X8431 - 120,000 Páginas

SKU: 40X8431

\$ 235.00

\$69.73

\$ 205.00

\$60.83



El Kit de Mantenimiento ADF Lexmark 40X8431 mantiene el alimentador automático de documentos de su equipo funcionando con precisión hasta 120,000 páginas. Reemplaza los rodillos y piezas de desgaste del ADF en impresoras Lexmark MX710, MX810 y M5810 antes de que aparezcan atascos o errores de alimentación. Producto original sellado, disponible en AllinPerú con garantía y envío a todo el Perú.

- Rendimiento: aprox. 120,000 páginas
- Compatible con series MX71x, MX81x y MS81x
- Incluye rodillos y piezas de desgaste del ADF
- Producto Lexmark original, condición nuevo sellado
- Garantía incluida en su compra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	40X8431
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Lexmark MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n (serie MS81x)
- Lexmark MS811dn, MS811dtn (serie MS81x)
- Lexmark MS812de, MS812dn, MS812dtn (serie MS81x)
- Lexmark MX710de, MX710dhe (serie MX71x)
- Lexmark MX711de, MX711dhe, MX711dthe (serie MX71x)
- Lexmark MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe (serie MX81x)
- Lexmark MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe (serie MX81x)
- Lexmark MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe (serie MX81x)
- Instale los nuevos componentes del 40X8431 hasta escuchar o sentir el encaje correcto.
- Realice una prueba con 5 a 10 hojas para confirmar la alimentación correcta.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Kit de Mantenimiento ADF Lexmark 40X8431: qué es y para qué sirve

El Kit de Mantenimiento ADF Lexmark 40X8431 es el conjunto de piezas de reemplazo oficial que Lexmark desarrolló para restaurar el rendimiento del alimentador automático de documentos (ADF) en sus equipos multifuncionales de alta producción. Cuando el ADF de una impresora alcanza su ciclo de vida útil, los rodillos de separación, los rodillos de recogida y las almohadillas de fricción pierden adherencia: el papel empieza a entrar torcido, se producen atascos frecuentes o el equipo detecta múltiples hojas como una sola. Este kit reemplaza exactamente esos componentes con piezas originales de fábrica.

El 40X8431 está certificado para un rendimiento de aproximadamente 120,000 páginas en condiciones normales de uso. Funciona con las series Lexmark MS81x, MX71x y MX81x, equipos diseñados para volúmenes mensuales de entre 10,000 y 50,000 páginas en entornos corporativos y de impresión centralizada. Adquirir el kit original —y no piezas genéricas— garantiza que los sensores de conteo del ADF se restablezcan correctamente tras la instalación, evitando falsas alarmas de mantenimiento. El kit se entrega en empaque original Lexmark, sellado de fábrica, en condición nuevo.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
----------------	---------

Marca	Lexmark
SKU / Número de parte	40X8431
Tipo de producto	Kit de mantenimiento ADF
Rendimiento	Aprox. 120,000 páginas
Color / Acabado	Negro
Condición	Original – Nuevo sellado
Componentes incluidos	• Rodillo de recogida/alimentación de medios (pickup roller). • Rodillo separador. • Correa de alimentación del ADF. • Embrague limitador de torque. • Componentes menores como engranajes y muelles (según el modelo).
Peso del empaque	5 kg
Dimensiones del empaque	16.3 x 12.6 x 10.5 cm
Garantía	Garantía de 6 meses por defectos de fábrica. No cubre daños por mal uso.

Compatibilidad

El Kit de Mantenimiento ADF Lexmark 40X8431 es compatible con los siguientes modelos:

- Lexmark MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n (serie MS81x)
- Lexmark MS811dn, MS811dtn (serie MS81x)
- Lexmark MS812de, MS812dn, MS812dtn (serie MS81x)
- Lexmark MX710de, MX710dhe (serie MX71x)
- Lexmark MX711de, MX711dhe, MX711dthe (serie MX71x)
- Lexmark MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe (serie MX81x)
- Lexmark MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe (serie MX81x)
- Lexmark MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe (serie MX81x)

Antes de instalar, confirme el modelo exacto en la etiqueta trasera del equipo. Si su modelo no aparece en esta lista, consulte con nosotros antes de comprar.

¿Cuándo reemplazar el kit de mantenimiento ADF de su Lexmark?

El equipo activa una alerta de mantenimiento al acercarse a las 120,000 páginas procesadas por el ADF. Reemplazar el kit en ese momento evita atascos, alimentación múltiple y daños en los originales que se escanean o copian.

Señales que indican que el ADF necesita mantenimiento:

1. El panel muestra el mensaje «Mantenimiento del ADF requerido» o similar
2. Los documentos entran torcidos o desalineados con frecuencia
3. El equipo detecta varios documentos como si fueran uno solo
4. Se producen atascos en el alimentador más de dos veces por semana
5. Las copias o escaneos salen con líneas horizontales por mal contacto del papel

6. El ADF emite ruidos de fricción que antes no tenía

Ventajas del kit de mantenimiento original vs genérico

Criterio	Original Lexmark 40X8431	Kit genérico
Materiales de rodillos	Goma certificada por Lexmark	Compuesto variable sin certificar
Reinicio del contador ADF	Sí, automático tras instalación	No siempre compatible
Compatibilidad de sensores	Garantizada para MX71x / MX81x / MS81x	Según fabricante
Vida útil certificada	120,000 páginas	Sin datos verificables
Riesgo de daño al ADF	Mínimo con piezas de tolerancia exacta	Mayor riesgo por variaciones dimensionales
Garantía del fabricante	Incluida	Sin garantía de fábrica

Guía rápida de instalación

1. Apague el equipo y desconéctelo de la corriente antes de iniciar.
2. Abra la cubierta superior del ADF según las indicaciones del manual del modelo.
3. Retire los rodillos y piezas desgastadas siguiendo el orden indicado en la guía de instalación del kit.
4. Instale los nuevos componentes del 40X8431 hasta escuchar o sentir el encaje correcto.
5. Cierre la cubierta, encienda el equipo y acceda al menú de mantenimiento para reiniciar el contador del ADF.
6. Realice una prueba con 5 a 10 hojas para confirmar la alimentación correcta.

Productos complementarios

- **Kit de mantenimiento de fusor Lexmark para serie MX810/MX710:** si el ADF ya alcanzó su ciclo, es probable que el fusor también esté próximo a su límite; reemplazarlos juntos reduce el tiempo de paro del equipo.
- **Tóner Lexmark original para MS810 / MX810:** mantener el suministro de tóner original protege los demás componentes del sistema de impresión.
- **Papel bond 75 g/m² de corte exacto:** el ADF trabaja con menor desgaste cuando el papel no tiene bordes irregulares ni exceso de polvo de corte.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

AllinPerú despacha a todo el Perú con seguimiento de pedido incluido. Todos los productos de nuestra tienda son originales y llegan sellados de fábrica; el 40X8431 no es la excepción. Si tiene dudas sobre compatibilidad con su modelo específico antes de comprar, puede consultarnos directamente. Trabajamos con equipos corporativos y de oficina a diario, así que conocemos las series Lexmark de alto volumen y podemos orientar su compra con datos concretos, no con respuestas genéricas.

Preguntas frecuentes

¿El Kit de Mantenimiento ADF Lexmark 40X8431 incluye tóner o drum?

El 40X8431 no incluye tóner ni unidad de imagen. Contiene exclusivamente las piezas de desgaste del alimentador automático de documentos: rodillos de recogida, separación y fricción. El tóner y el drum se adquieren por separado según el modelo de su equipo.

¿Puedo instalar el kit 40X8431 sin un técnico certificado?

La instalación puede realizarla el personal de TI o el operador del equipo siguiendo la guía incluida en el empaque. El proceso no requiere herramientas especiales. Para garantizar el reinicio correcto del contador del ADF, siga el procedimiento del menú de mantenimiento indicado en el manual del modelo.

¿Qué diferencia hay entre el kit de mantenimiento del ADF y el kit de mantenimiento general de la impresora?

El kit de mantenimiento general atiende el fusor y los rodillos del recorrido de papel interno del motor de impresión. El kit ADF 40X8431 atiende exclusivamente el mecanismo de alimentación de originales para copia y escaneo. Son componentes distintos con ciclos de vida independientes.

¿Cuánto tiempo tarda en llegar el 40X8431 a provincia?

AllinPerú realiza envíos a todo el Perú. Los tiempos de entrega varían según la región de destino. Al generar su pedido recibirá el número de seguimiento para monitorear el despacho en tiempo real.

¿El contador del ADF se reinicia solo al instalar el kit original?

En la mayoría de modelos de las series MX71x, MX81x y MS81x, el equipo detecta el kit original y propone el reinicio del contador desde el panel de control. Con kits genéricos este paso puede no estar disponible, lo que genera alertas de mantenimiento persistentes aunque las piezas ya se hayan cambiado.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe