

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras LEXMARK

Fusor Lexmark 41X1179 Original 220V — 200,000 Páginas

SKU: 41X1179

\$ 278.00

\$82.49

\$ 238.00

\$70.62



El fusor Lexmark 41X1179 es la unidad fusora original para impresoras láser Lexmark de las series MS y MX, con voltaje de 220 V y un rendimiento de hasta 200,000 páginas. Fija el tóner al papel mediante calor y presión, garantizando impresiones nítidas en entornos de alto volumen. En AllinPerú lo recibe sellado de fábrica, con garantía y envío a todo el Perú.

- Número de parte oficial: 41X1179
- Voltaje: 220 V (red peruana)
- Rendimiento: 200,000 páginas
- Compatible con 14 modelos Lexmark MS y MX
- Producto original sellado, no remanufacturado
- Garantía incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU

41X1179

Impresoras Compatibles

- Lexmark MS321dn
- Lexmark MS421dw
- Lexmark MS521dn
- Lexmark MS621dn
- Lexmark MS622de
- Lexmark MX321adn
- Lexmark MX421ade
- Lexmark MX521ade
- Lexmark MX522adhe
- Lexmark MX622adhe
- Lexmark M1242
- Lexmark M1246
- Lexmark XM1242
- Lexmark XM1246
- Retire el fusor usado deslizándolo hacia afuera con ambas manos —pesa entre 2.5 y 4 kg.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

¿Qué es el fusor Lexmark 41X1179?

El fusor Lexmark 41X1179 es la unidad fusora original fabricada por Lexmark para impresoras láser monocromáticas de las series MS300, MS400, MS500, MS600, MX300, MX400, MX500 y MX600. Su función es fijar el tóner al papel aplicando calor y presión controlada durante cada ciclo de impresión.

El fusor Lexmark 41X1179 (número de parte oficial) opera a 220 V, lo que lo hace directamente compatible con la red eléctrica peruana sin necesidad de convertidores. Su rendimiento certificado por Lexmark alcanza las 200,000 páginas, un valor pensado para entornos corporativos o de producción con alto volumen de impresión diaria. Al ser una pieza original —no remanufacturada ni genérica—, mantiene la calibración de temperatura y presión dentro de los parámetros establecidos por el fabricante. Esto se traduce en impresiones con densidad

de tóner uniforme, sin manchas, ondulaciones de papel ni residuos en la unidad. Reemplazar el fusor con la pieza correcta también protege el tambor fotoconductor y los rodillos de transferencia, reduciendo el costo total por página a lo largo del ciclo de vida del equipo. Pesa entre 2.5 y 4 kg y viene en caja sellada de fábrica.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Lexmark
Número de parte	41X1179
Tipo	Unidad fusora original (fuser unit)
Voltaje	220 V
Rendimiento	200,000 páginas
Condición	Nuevo, original sellado
Peso estimado	2.5 – 4 kg
Dimensiones de caja (aprox.)	35-45 cm × 20-30 cm × 15-25 cm
Garantía	6 meses.

Compatibilidad del fusor Lexmark 41X1179

El fusor 41X1179 es compatible con los siguientes modelos de impresora Lexmark:

- Lexmark MS321dn
- Lexmark MS421dw
- Lexmark MS521dn
- Lexmark MS621dn
- Lexmark MS622de
- Lexmark MX321adn
- Lexmark MX421ade
- Lexmark MX521ade
- Lexmark MX522adhe
- Lexmark MX622adhe
- Lexmark M1242
- Lexmark M1246
- Lexmark XM1242
- Lexmark XM1246

Antes de instalar, verifique que el número de parte 41X1179 figure en el manual de su equipo o en la etiqueta interna de la impresora, generalmente ubicada en la cubierta frontal o lateral.

¿Cuándo reemplazar el fusor de su impresora Lexmark?

El fusor debe reemplazarse cuando la impresora emite el mensaje de mantenimiento correspondiente en el panel de control, generalmente al superar las 200,000 páginas impresas. También es necesario reemplazarlo si aparecen defectos visuales persistentes en las impresiones.

Señales concretas que indican reemplazo:

1. El panel muestra el mensaje «Reemplazar fusor» o código de error relacionado
2. El tóner se desprende al frotar la hoja impresa
3. Aparecen manchas verticales repetidas en cada página
4. El papel sale ondulado o con arrugas tras la impresión
5. Las impresiones presentan zonas con densidad de tóner irregular

Fusor original Lexmark vs fusor genérico

Criterio	Original 41X1179	Genérico / Compatible
Calibración de temperatura	Exacta según modelo	Variable, sin garantía
Rendimiento certificado	200,000 páginas	No certificado
Riesgo para el tambor	Mínimo	Puede dañar el OPC
Garantía del fabricante	Incluida	Sin garantía Lexmark
Impacto en calidad de impresión	Constante y uniforme	Puede generar defectos
Compatibilidad eléctrica 220V	Confirmada	No verificado

Guía rápida de instalación del fusor Lexmark 41X1179

1. Apague la impresora y desconéctela del tomacorriente; espere 30 minutos para que el fusor existente se enfríe.
2. Abra la cubierta frontal o lateral según el modelo y libere los seguros del fusor instalado.
3. Retire el fusor usado deslizándolo hacia afuera con ambas manos —pesa entre 2.5 y 4 kg.
4. Desembale el fusor 41X1179, retire los precintos de protección y deslícelo hasta que encaje en su posición.
5. Cierre la cubierta, conecte la impresora y siga las instrucciones del panel para restablecer el contador de mantenimiento.
6. Imprima una página de prueba para confirmar que la fijación del tóner es correcta.

Productos complementarios

- **Tóner Lexmark para serie MS/MX:** el fusor trabaja directamente con el tóner; usar tóner original garantiza que la temperatura de fusión sea la adecuada para ese polvo específico.
- **Tambor fotoconductor Lexmark (drum unit):** pieza que trabaja en conjunto con el fusor en el ciclo de impresión; reemplazarlos en el mismo período de mantenimiento reduce visitas de servicio.
- **Kit de mantenimiento Lexmark:** algunos modelos de la serie MX incluyen kits que combinan fusor, rodillos y otros consumibles para un reemplazo integral.
- **Papel bond o láser de 75-90 g/m²:** el fusor está calibrado para papel estándar; usar gramaje fuera de rango puede reducir la vida útil de la pieza.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

AllinPerú despacha a todo el Perú, incluyendo provincias. El fusor Lexmark 41X1179 que recibe es original y sellado de fábrica —no remanufacturado ni de segunda mano—, lo que protege su equipo y mantiene vigente cualquier garantía del fabricante sobre la impresora. Cada pedido incluye comprobante de pago válido para empresas y personas naturales. Si tiene dudas sobre compatibilidad con su modelo específico, puede consultarnos antes de comprar.

Preguntas frecuentes

¿El fusor Lexmark 41X1179 funciona con la corriente eléctrica de Perú?

El fusor 41X1179 opera a 220 V, que es el voltaje estándar de la red eléctrica peruana. No requiere transformador ni conversor de voltaje. Verifique que su tomacorriente esté correctamente aterrizado antes de conectar la impresora tras el cambio.

¿Cuántas páginas rinde el fusor 41X1179 de Lexmark?

El rendimiento certificado por Lexmark es de 200,000 páginas. Este valor corresponde a condiciones de uso estándar con papel de gramaje recomendado y tóner original. Uso de papel fuera de especificación o tóner genérico puede reducir este rendimiento de forma considerable.

¿Cómo sé que es el momento de cambiar el fusor de mi impresora Lexmark?

La impresora muestra un aviso en el panel de control cuando el fusor se aproxima al límite de su vida útil. Otros indicadores son: tóner que se desprende al frotar la hoja, manchas verticales repetidas en cada impresión o papel que sale ondulado de forma persistente.

¿El fusor 41X1179 es compatible con la Lexmark MX522adhe?

El fusor Lexmark 41X1179 figura como pieza de reemplazo para la Lexmark MX522adhe. Aun así, se recomienda confirmar el número de parte en el panel de la impresora (Menú > Información del dispositivo > Mantenimiento) antes de realizar el pedido.

¿Puedo instalar el fusor Lexmark 41X1179 sin técnico especializado?

La instalación es posible sin técnico si se siguen los pasos del manual del equipo. El fusor encaja en una sola posición y la impresora guía el restablecimiento del contador desde el panel. Para entornos corporativos con garantía de servicio activa, se recomienda que lo instale un técnico certificado Lexmark.

¿Qué diferencia hay entre el fusor original y uno genérico para la serie MS521?

El fusor original 41X1179 está fabricado con los mismos materiales y tolerancias que la impresora original, lo que garantiza temperatura de fusión exacta y 200,000 páginas de rendimiento certificado. Un fusor genérico puede variar en temperatura, generar manchas en el papel y acortar la vida del tambor fotoconductor del equipo.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe