

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras LEXMARK

Kit Mantenimiento ADF Lexmark 41X2351 — 300,000 Páginas Original


SKU: 41x2351

\$ 310.00

\$91.99

\$ 260.00

\$77.15



El kit de mantenimiento ADF Lexmark 41X2351 reúne las tres piezas originales que mantienen el alimentador automático de documentos funcionando sin interrupciones: rodillo de alimentación, cinta transportadora y rodillo separador. Con un rendimiento certificado de aproximadamente 300,000 páginas, es la solución preventiva recomendada para los equipos de la serie MX822, XM7355 y XM7370. En

AllinPerú lo recibe sellado de fábrica, con envío a todo el Perú y garantía de producto genuino.

- Rodillo de alimentación, cinta y separador ADF incluidos
- Rendimiento: 300,000 páginas por kit
- Piezas 100 % originales Lexmark (OEM Genuine)
- Compatible con MX721ade, MX722ade, MX822ade, XM7355, XM7370
- Producto sellado, sin uso
- Envío a todo el Perú con garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	41x2351
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Lexmark MX721ade
- Lexmark MX722ade
- Lexmark MX822ade
- Lexmark MX822adx
- Lexmark MX826ade
- Lexmark MX826adx
- Lexmark XM5365
- Lexmark XM7355
- Lexmark XM7370

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Kit de mantenimiento ADF Lexmark 41X2351: qué incluye y para qué sirve

El kit de mantenimiento ADF Lexmark 41X2351 es el conjunto oficial de repuestos para el alimentador automático de documentos (ADF) de las impresoras multifuncionales Lexmark de gama corporativa. Reúne exactamente tres componentes: el ADF Pick Roller (rodillo de alimentación), el ADF Feed Belt (cinta de transporte) y el ADF Separation Roller (rodillo separador). Los tres son piezas OEM Genuine, fabricadas bajo las mismas especificaciones que las instaladas originalmente en cada equipo.

El kit 41X2351 está pensado para reemplazar estas piezas de forma preventiva antes de que aparezcan los primeros síntomas de desgaste. Lexmark establece un ciclo de vida de aproximadamente 300,000 páginas para estos componentes en condiciones normales de uso. Aplicar el mantenimiento en ese umbral reduce al mínimo los atascos de papel, los errores de alimentación múltiple y las paradas no programadas. Para empresas con volumen de escaneo diario alto —bufetes, contabilidades, áreas de RRHH—, este kit representa la diferencia entre un flujo de trabajo continuo y tiempos muertos recurrentes. Está disponible en AllinPerú en empaque sellado de fábrica, con garantía de autenticidad y envío a todo el Perú.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Lexmark
Número de parte	41X2351
Tipo	Kit de mantenimiento ADF
Condición	Nuevo, sellado de fábrica (OEM Genuine)
Componentes	ADF Pick Roller, ADF Feed Belt, ADF Separation Roller
Rendimiento estimado	≈ 300,000 páginas
Aplicación	Alimentador automático de documentos (ADF)
Garantía	Garantía de 6 meses por defectos de fábrica. No cubre daños por mal uso.
País de origen	País de fabricación declarado por Lexmark

Compatibilidad

El kit de mantenimiento ADF Lexmark 41X2351 es compatible con los siguientes modelos:

- Lexmark MX721ade
- Lexmark MX722ade
- Lexmark MX822ade
- Lexmark MX822adxe
- Lexmark MX826ade
- Lexmark MX826adxe
- Lexmark XM5365
- Lexmark XM7355
- Lexmark XM7370

Antes de instalar, confirme que el número de serie del equipo corresponde a uno de estos modelos. El kit 41X2351 no es compatible con impresoras de escritorio de la línea MX o CX de menor gama.

¿Cuándo reemplazar el kit ADF de su impresora Lexmark?

Reemplace el kit ADF Lexmark 41X2351 cuando el contador de páginas del alimentador se acerque a las 300,000 copias, o antes si aparecen fallas recurrentes. La sustitución preventiva evita paradas imprevistas y costos de servicio técnico correctivo.

Señales que indican que el kit ADF necesita reemplazo:

1. Atascos de papel frecuentes dentro del alimentador automático
2. El equipo toma dos o más hojas al mismo tiempo (alimentación múltiple)
3. Las páginas escaneadas aparecen torcidas o desalineadas
4. El ADF no toma las hojas aunque el papel esté bien colocado
5. El panel del equipo muestra alertas de mantenimiento del ADF
6. Aparecen rayas horizontales en los documentos escaneados

Kit original Lexmark 41X2351 vs piezas genéricas

Criterio	Original Lexmark 41X2351	Pieza genérica
Materiales	Especificación OEM de fábrica	Variables según proveedor
Rendimiento declarado	≈ 300,000 páginas	Sin dato certificado
Riesgo de daño al ADF	Mínimo	Mayor por tolerancias distintas
Compatibilidad garantizada	Sí, para modelos listados	No verificada oficialmente
Validez de garantía del equipo	Se mantiene	Puede quedar anulada

Guía rápida de instalación del kit ADF Lexmark 41X2351

1. Apague el equipo y desconéctelo de la corriente eléctrica antes de comenzar.
2. Abra la cubierta de acceso al ADF siguiendo el manual del modelo específico.
3. Retire el ADF Separation Roller usado presionando las pestañas laterales y extráigalo.
4. Instale el nuevo rodillo separador encajándolo en los mismos anclajes hasta escuchar el clic de fijación.
5. Repita el proceso para el ADF Pick Roller y el ADF Feed Belt, respetando la orientación indicada en cada pieza.
6. Cierre la cubierta, encienda el equipo y restablezca el contador de mantenimiento del ADF desde el panel de administración.

Productos complementarios

- **Tóner original Lexmark para serie [MX822](#) / XM7370:** al cambiar el kit ADF, es buen momento para revisar el nivel del tóner y evitar dos paradas de mantenimiento seguidas.
- **Kit de mantenimiento del fusor Lexmark** para los mismos modelos: el fusor tiene un ciclo de vida similar y se recomienda revisar su estado en la misma intervención.
- **Papel bond A4 de alto gramaje (90-100 g/m²):** un papel de calidad reduce el desgaste de los rodillos y extiende el ciclo de vida del ADF.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

En AllinPerú trabajamos exclusivamente con productos originales sellados de fábrica, sin reacondicionados ni piezas de dudosa procedencia. Cada kit 41X2351 llega en su empaque oficial Lexmark, lo que usted puede verificar antes de abrirlo. Hacemos envíos a todo el Perú con seguimiento en línea, y contamos con atención posventa para resolver dudas de instalación. Llevamos años abasteciendo a empresas y técnicos de servicio que no pueden permitirse tiempos muertos por piezas que fallan antes de tiempo.

Preguntas frecuentes

¿El kit 41X2351 sirve para la Lexmark MX826ade?

Sí. El kit de mantenimiento ADF Lexmark 41X2351 es compatible con los modelos MX826ade y MX826adx, junto con los modelos MX721ade, MX722ade, MX822ade, MX822adx, XM5365, XM7355 y XM7370. Verifique el número de modelo en la etiqueta trasera de su equipo antes de instalar.

¿Con qué frecuencia se debe cambiar el kit de mantenimiento ADF?

Lexmark recomienda reemplazar el kit ADF aproximadamente cada 300,000 páginas procesadas por el alimentador. En ambientes de alto volumen —más de 500 páginas diarias—, ese umbral puede alcanzarse en menos de dos años. Revisar el contador de mantenimiento desde el menú de administración del equipo permite planificar el cambio con anticipación.

¿Puedo instalar el kit 41X2351 sin técnico certificado?

La instalación es posible siguiendo el manual de mantenimiento del equipo, disponible en el sitio oficial de Lexmark. El procedimiento no requiere herramientas especiales. Sin embargo, si el equipo está en garantía del fabricante, se recomienda que la instalación la realice un técnico autorizado Lexmark para no invalidar esa garantía.

¿Qué diferencia hay entre el kit ADF y el kit de fusor?

El kit ADF 41X2351 incluye las piezas del alimentador automático de documentos: rodillo de alimentación, cinta y rodillo separador. El kit de fusor, en cambio, contiene los componentes de la unidad de fijación del tóner. Son consumibles distintos con ciclos de vida y funciones separadas; ambos forman parte del plan de mantenimiento preventivo recomendado por Lexmark para estos modelos.

¿Este kit viene con garantía?

Todos los productos vendidos en AllinPerú son originales sellados de fábrica. El kit llega en su empaque oficial Lexmark. Para el período de garantía específico aplicable a este número de parte, consulte con nuestro equipo antes de realizar su pedido, ya que las condiciones pueden variar según el lote de importación.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe