

Drums/Tambores de Impresoras, Drums/Tambores de Impresoras KYOCERA

Unidad de Tambor Kyocera DK-3172 (DK3172) Original — 100,000 Páginas | ECOSYS M3145idn / M3645idn / P3045dn / P3145dn


SKU: DK-3172

~~\$ 270.00~~

~~\$80.12~~

\$ 235.00

\$69.73



Unidad de tambor (drum unit) Kyocera DK-3172 original, con rendimiento estimado de 100,000 páginas al 5% de cobertura. Números de parte OEM: 302T993071 / 302T993070. Compatible con impresoras Kyocera ECOSYS M3145idn, M3645idn, P3045dn y P3145dn. Producto genuino Kyocera, nuevo y sellado de fábrica. Garantía de 12 meses. AllinPerú es distribuidor oficial Kyocera en Perú con tienda física en Cercado de Lima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	DK-3172
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Han pasado más de 100,000 páginas desde la última instalación del tambor
- Apague la impresora y desconéctela de la corriente eléctrica. Espere 5 minutos para que se enfríe.
- Distribuidor oficial Kyocera en Perú con más de 15 años de experiencia en suministros de impresión
- Producto 100% original, nuevo y sellado de fábrica con holograma de autenticidad Kyocera
- Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación
- Precio competitivo: S/ 820.00 (IGV incluido)
- Envío a Lima Metropolitana (entrega en 24-48 horas) y a todo el Perú (provincias)

DESCRIPCIÓN DETALLADA

¿Qué es la Unidad de Tambor Kyocera DK-3172?

La unidad de tambor Kyocera DK-3172 (también conocida como drum unit, cilindro o imaging unit) es el componente central del sistema de impresión láser de las impresoras y multifuncionales Kyocera ECOSYS. Su función es transferir la imagen del tóner al papel mediante un proceso electrofotográfico de alta precisión. Sin un tambor en buen estado, la calidad de impresión se degrada con líneas, manchas, fondos grises y pérdida de nitidez.

Este tambor original Kyocera con código OEM 302T993071 (versión actualizada del 302T993070) ofrece un rendimiento estimado de 100,000 páginas al 5% de cobertura estándar A4, según especificaciones oficiales del fabricante. Al ser un producto genuino, garantiza la máxima compatibilidad mecánica y electrónica con su impresora, protegiendo la garantía del equipo.

Especificaciones Técnicas del DK-3172

Marca	Kyocera (Kyocera Mita)
-------	------------------------

Modelo / Código	DK-3172 / DK3172
Números de Parte OEM	302T993071, 302T993070
Tipo de Producto	Unidad de Tambor (Drum Unit / Imaging Unit / Cilindro)
Color	Negro (Black)
Rendimiento Estimado	100,000 páginas (5% cobertura A4)
Condición	Nuevo, original, sellado de fábrica
Garantía	12 meses por AllinPerú
Tecnología	Electrofotográfica láser monocromática
País de Origen	Japón / China (fabricación Kyocera)

Compatibilidad Confirmada del Tambor DK-3172

La unidad de tambor DK-3172 ha sido diseñada y probada por Kyocera para funcionar en los siguientes modelos de impresoras y multifuncionales:

Modelo	Tipo	Velocidad
ECOSYS M3145idn	Multifuncional (impresión, copia, escaneo)	45 ppm
ECOSYS M3645idn	Multifuncional con fax	45 ppm
ECOSYS P3045dn	Impresora láser monocromática	45 ppm
ECOSYS P3145dn	Impresora láser monocromática	45 ppm

Nota importante: Antes de comprar, verifique el modelo exacto de su impresora en la etiqueta frontal o en la configuración del equipo. Si tiene dudas, envíenos una foto de su impresora por WhatsApp y le confirmamos la compatibilidad en minutos.

¿Cuándo Debo Reemplazar el Tambor DK-3172?

El tambor DK-3172 tiene una vida útil estimada de 100,000 páginas, pero su duración real depende de factores como la cobertura de impresión, el tipo de papel utilizado, la humedad del ambiente y la frecuencia de uso. Estas son las señales de que su tambor necesita ser reemplazado:

- Aparecen líneas verticales o rayas negras en las impresiones
- Se observan puntos repetitivos o manchas periódicas en la hoja
- El fondo de la página presenta un tono gris en lugar de blanco puro
- La impresora muestra el mensaje “Reemplazar tambor” o “Replace Drum” en el panel
- La densidad de impresión disminuye incluso después de cambiar el tóner
- Han pasado más de 100,000 páginas desde la última instalación del tambor

Consejo de experto: No espere a que la calidad de impresión se deteriore completamente. Si nota alguno de estos síntomas, es momento de programar el cambio para evitar interrupciones en su flujo de trabajo.

¿Por Qué Elegir el Tambor DK-3172 Original en Lugar de un Compatible?

En el mercado peruano existen opciones de tambores compatibles o genéricos para las impresoras Kyocera ECOSYS. Sin embargo, la diferencia entre un original y un compatible puede impactar significativamente en su operación:

Característica	DK-3172 Original	Compatible / Genérico
Rendimiento real	100,000 pág. garantizadas por Kyocera	Variable, sin garantía del fabricante original
Calidad de impresión	Consistente durante toda la vida útil	Puede degradarse antes de lo esperado
Garantía de equipo	Mantiene la garantía de la impresora	Puede anular la garantía del fabricante
Compatibilidad	100% probada con firmware Kyocera	Riesgo de errores de reconocimiento
Costo por página	Predecible y estable	Aparentemente menor, pero riesgo de fallas
Soporte técnico	Respaldo por Kyocera y distribuidor oficial	Sin soporte del fabricante original

Recomendación: Para entornos corporativos y oficinas con volúmenes de impresión medios a altos, el tambor original DK-3172 es la única opción que garantiza continuidad operativa, calidad profesional y protección de su inversión en el equipo Kyocera.

¿Qué Diferencia Hay Entre el DK-3172 y el DK-3170?

Es común que técnicos y usuarios confundan estos dos modelos de tambor Kyocera. Aunque son físicamente similares, no son intercambiables:

- El DK-3170 está diseñado para equipos de la serie anterior (como el ECOSYS P3050dn y P3060dn) y tiene el número de parte 302T993060.
- El DK-3172 corresponde a la serie actualizada (M3145idn, M3645idn, P3045dn, P3145dn) con número de parte 302T993071.
- Instalar el tambor incorrecto puede generar errores de reconocimiento en el firmware de la impresora.
- Si no está seguro de cuál necesita, consulte con nuestro equipo técnico antes de comprar.

Guía Rápida de Instalación del Tambor DK-3172

Reemplazar el tambor en su impresora Kyocera ECOSYS es un procedimiento sencillo que no requiere herramientas especiales:

1. Apague la impresora y desconéctela de la corriente eléctrica. Espere 5 minutos para que se enfríe.
2. Abra la cubierta frontal de la impresora según las indicaciones del manual de usuario.
3. Retire con cuidado la unidad de tambor usada, sujetándola por las asas laterales. No toque la superficie verde del cilindro.
4. Saque el nuevo tambor DK-3172 de su empaque. No retire la cubierta protectora hasta el momento de instalarlo.
5. Retire la cubierta protectora e inserte el nuevo tambor en la guía de la impresora hasta que encaje con un clic.
6. Cierre la cubierta frontal, encienda la impresora y espere a que realice la calibración automática.
7. Imprima una página de prueba para verificar la calidad de impresión.

Importante: Nunca exponga el tambor a la luz directa por más de 5 minutos. La superficie fotosensible del cilindro se daña con la exposición prolongada a la luz, lo que puede causar defectos de impresión permanentes.

Tóner Recomendado para Usar con el DK-3172

Para obtener el máximo rendimiento y la mejor calidad de impresión, recomendamos utilizar el tambor DK-3172 junto con el tóner original Kyocera TK-3162, que ofrece un rendimiento de hasta 12,500 páginas. La combinación de tambor y tóner originales Kyocera asegura una interacción química óptima entre los componentes, lo que se traduce en impresiones más nítidas, menor desgaste del equipo y un costo por página predecible.

→ Ver [Tóner Kyocera TK-3162](#) disponible en AllinPerú

¿Por Qué Comprar el DK-3172 en AllinPerú?

- Distribuidor oficial Kyocera en Perú con más de 15 años de experiencia en suministros de impresión

- Producto 100% original, nuevo y sellado de fábrica con holograma de autenticidad Kyocera
- Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación
- Precio competitivo: S/ 820.00 (IGV incluido)
- Envío a Lima Metropolitana (entrega en 24-48 horas) y a todo el Perú (provincias)
- Tienda física en Cercado de Lima para compras presenciales y recojo en tienda
- Asesoría técnica gratuita por WhatsApp: le ayudamos a confirmar compatibilidad antes de comprar
- Facturación electrónica (boleta y factura) para empresas y personas naturales

Preguntas Frecuentes sobre el Tambor Kyocera DK-3172

¿El tambor DK-3172 es compatible con la impresora Kyocera ECOSYS P3045dn?

Sí, el tambor Kyocera DK-3172 es 100% compatible con la ECOSYS P3045dn. También es compatible con los modelos M3145dn, M3645dn y P3145dn. Si su impresora es el modelo P3050dn o P3060dn, necesita el tambor DK-3170 en su lugar.

¿Cuántas páginas rinde el tambor DK-3172 original?

El rendimiento estimado del tambor DK-3172 original de [Kyocera](#) es de 100,000 páginas al 5% de cobertura en papel A4, según especificaciones oficiales del fabricante. El rendimiento real puede variar según las condiciones de uso, tipo de documento y ambiente de trabajo.

¿Cuál es la diferencia entre el DK-3172 y el DK-3170?

El DK-3172 (número de parte 302T993071) está diseñado para los modelos M3145dn, M3645dn, P3045dn y P3145dn. El DK-3170 (número de parte 302T993060) corresponde a los modelos P3050dn, P3055dn, P3060dn, P3150dn y P3155dn. No son intercambiables.

¿Cuándo debo cambiar el tambor de mi impresora Kyocera?

Debe reemplazar el tambor cuando observe líneas verticales, manchas repetitivas, fondo gris en las impresiones, o cuando la impresora muestre el mensaje "Reemplazar tambor" en el panel. También es recomendable cambiarlo al alcanzar las 100,000 páginas impresas.

¿El DK-3172 incluye tóner?

No. El DK-3172 es exclusivamente la unidad de tambor (drum unit). El tóner se adquiere por separado. Recomendamos el tóner original Kyocera TK-3162 para obtener la mejor calidad de impresión y proteger la vida útil del tambor.

¿Qué número de parte OEM tiene el DK-3172?

Los números de parte OEM (Original Equipment Manufacturer) del tambor Kyocera DK-3172 son 302T993071 (versión actual) y 302T993070 (versión anterior). Ambos códigos corresponden al mismo producto.

¿Hacen envío a provincias?

Sí, AllinPerú realiza envíos a Lima Metropolitana con entrega en 24-48 horas y a todas las provincias del Perú a través de agencias de transporte. También puede recoger su pedido en nuestra tienda física ubicada en Cercado de Lima.

¿Usar un tambor compatible anula la garantía de mi impresora Kyocera?

Kyocera recomienda el uso de insumos originales para mantener las condiciones de garantía del equipo. El uso de tambores genéricos o compatibles puede generar problemas de reconocimiento en el firmware y, en algunos casos, afectar la cobertura de garantía. El tambor DK-3172 original protege su inversión.

Sin duda alguna, los Tambores de impresoras son la mejor opción en rendimiento.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe