

Fusores, Fusores XEROX, Repuestos para Impresoras

Fusor Xerox 115R00077 Fusor 220 V Phaser 6600/Workcentre 6605/

SKU: 115R00077



Allin Internacional S.A.C.

Atención al Cliente

Cell: 947 278 040 / 950 803 082

E - mail: ventas.allinperu@gmail.com

IMPORTANTE:

- Tenga en cuenta que todos nuestros productos son 100% originales.
- Nuestros precios son fijos (no aceptamos ningún tipo de regateo).

EMITIMOS:

- Boleta.
- Facturas.

FORMAS DE PAGO: Pago contra entrega

- Via Deposito
- Transferencia

Puede realizar cualquier tipo de consultas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU

115R00077

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Descripción general

Tóner de impresora:

Fusor Xerox 115R00077 Fusor 220 V Phaser 6600/Workcentre 6605/

Código de producto:

115R00077

Compatible con:

fusor 115R00077 - 115R00077 - Fusor 220 V Phaser 6600 - Workcentre 6605 - - 115R00077

Marca:

XEROX

Imprima con resultados excelentes - página tras página. Los cartuchos de tóner originales HP siempre brindan documentos de imágenes y textos nítidos. Simplifique la administración y el reemplazo de consumibles - para que su oficina sea productiva.

¿Necesita ayuda? Llámenos o escríbenos: **+51 950 803 082 / 947 278 040**

[POLÍTICAS DE PRIVACIDAD](#)

[FORMAS DE PAGO](#)

[POLÍTICAS DE GARANTÍA](#)

www.allinperu.com

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe