

Tintas para Impresoras, Tintas para Impresoras EPSON

Kit Tinta Epson t05a wf-c878r c879r — 20,000 Páginas Original

SKU: KITT05A

\$ 610.00

\$181.01

\$ 517.00

\$153.41



Kit tinta Epson T05A original — para impresoras WorkForce Pro

El kit tinta Epson T05A reúne las cuatro bolsas de tinta pigmentada DURABrite Ultra (negro, cyan, magenta y amarillo) para impresoras WorkForce Pro WF-C878R y WF-C879R. Cada color rinde hasta 20,000 páginas con resistencia al agua y a las manchas. En AllinPerú los recibirá sellados de fábrica, con garantía de 6 meses y entrega en 2 días hábiles.

Característica	Detalle
Marca	Epson

Característica	Detalle
Modelo	T05A1 (T05A100) / T05A2 (T05A200) / T05A3 (T05A300) / T05A4 (T05A400)
Color	Negro, Cyan, Magenta, Yellow
Volumen	373.2 ml (negro) y 185 ml (cada color) / 20,000 páginas cada uno
Tecnología	Tinta pigmentada DURABrite Ultra resistente al agua
Compatibilidad	WF-C879R, WF-C878R, WF-C529R
Condición	Nuevo — Original de fábrica
Garantía	Garantía 6 meses (Epson Perú)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	KITT05A
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Epson WorkForce Pro WF-C878R
- Epson WorkForce Pro WF-C879R
- Epson WorkForce Pro WF-C529R
- Han transcurrido más de 24 meses desde la última reposición, independientemente del nivel visible
- Retire el precinto de la bolsa nueva T05A y verifique que no haya tinta derramada en el sello.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Kit tinta Epson T05A: bolsas de alta capacidad para WorkForce Pro

El kit tinta Epson T05A es la solución de reposición oficial para impresoras Epson WorkForce Pro con sistema de depósito reemplazable (replaceable ink pack). El kit incluye cuatro bolsas: negro (T05A1 / T05A100, 373.2 ml) y cyan, magenta y amarillo (T05A2, T05A3 y T05A4 / T05A200, T05A300, T05A400, 185 ml cada una). Todas emplean tinta pigmentada DURABrite Ultra, formulada para resistir el agua, las manchas y el desvanecimiento en documentos de oficina impresos en papel común o bond.

El rendimiento certificado es de 20,000 páginas por cartucho de color, lo que convierte al T05A en una opción concreta para entornos de impresión intensiva —áreas administrativas, contabilidad, logística— donde detener la impresora para cambiar consumibles impacta directamente en la productividad. La bolsa negra pesa 0.73 kg y mide 14 × 42 × 4 cm; cada bolsa de color pesa 0.13 kg y mide 14 × 27 × 4 cm. El formato ink pack se inserta en el compartimento lateral de la impresora sin necesidad de herramientas adicionales ni de reiniciar el equipo. Los cuatro SKU llegan sellados de fábrica desde AllinPerú con garantía de 6 meses y tiempo de entrega de 2 días hábiles.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Epson
Códigos de producto	T05A1 (T05A100) · T05A2 (T05A200) · T05A3 (T05A300) · T05A4 (T05A400)

Característica	Detalle
Colores	Negro, Cyan, Magenta, Amarillo
Formato	Bolsa de tinta (Ink Pack)
Tecnología de tinta	Pigmentada DURABrite Ultra
Contenido negro	373.2 ml
Contenido cada color	185 ml
Rendimiento por color	20,000 páginas
Dimensiones negro	14 × 42 × 4 cm
Dimensiones cada color	14 × 27 × 4 cm
Peso negro	0.73 kg
Peso cada color	0.13 kg
Condición	Original, sellado de fábrica
Garantía	6 meses
Tiempo de entrega	2 días hábiles

Compatibilidad

El kit tinta [Epson](#) T05A es compatible con las siguientes impresoras:

- Epson WorkForce Pro WF-C878R
- Epson WorkForce Pro WF-C879R
- Epson WorkForce Pro WF-C529R

Importante: las bolsas T05A no son compatibles con impresoras WorkForce Pro de la línea WF estándar (sin sufijo R), ni con equipos EcoTank, ya que estas utilizan sistemas de tinta completamente distintos. Verifique siempre el modelo exacto antes de la compra.

¿Cuándo reemplazar las bolsas de tinta T05A?

La impresora WF-C878R o WF-C879R emite una alerta en el panel de control cuando el nivel de tinta es bajo. Ese es el momento indicado para tener el repuesto listo, no después. Reemplazar antes de que la bolsa se vacíe por completo evita interrupciones en trabajos de alto volumen.

Señales claras de que debe reemplazar la bolsa T05A:

1. El panel de la impresora muestra el indicador de tinta baja para algún color
2. Las impresiones muestran franjas horizontales o colores desvanecidos
3. El color de las páginas impresas difiere notablemente del original en pantalla
4. La impresora detiene automáticamente el trabajo e indica bolsa vacía
5. Han transcurrido más de 24 meses desde la última reposición, independientemente del nivel visible

Ventajas del kit tinta Epson T05A original vs genérico

Criterio	T05A Original Epson	Tinta genérica
Rendimiento certificado	20,000 páginas por color	Variable, sin certificación ISO
Resistencia al agua	DURABrite Ultra probada	Depende del fabricante
Riesgo de obstrucción	Mínimo — fórmula Epson	Mayor riesgo en cabezales finos
Garantía de equipo	No afecta la garantía Epson	Puede anular garantía del equipo
Precisión de color	Calibrada para WF-C878R/879R	Puede presentar desviación cromática
Sellado y caducidad	Verificable — fecha en empaque	Sin trazabilidad de lote

Guía rápida de instalación de bolsas T05A

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida antes de abrir el compartimento de tinta.
2. Abra la tapa del compartimento lateral de tinta hasta que quede fija en posición abierta.
3. Retire la bolsa vacía tirando de la pestaña hacia afuera con movimiento firme y recto.
4. Retire el precinto de la bolsa nueva T05A y verifique que no haya tinta derramada en el sello.
5. Inserte la bolsa nueva en el compartimento hasta escuchar el clic de encaje.
6. Cierre la tapa y confirme en el panel que el nivel del color correspondiente se ha actualizado.

Productos complementarios

- **Unidad de mantenimiento Epson T671400 (T6714) para WF-C878R / C879R:** absorbe el exceso de tinta durante el ciclo de limpieza; su reemplazo es periódico y paralelo al cambio de bolsas.
- **Kit tinta Epson T05A2 / T05A3 / T05A4 por color individual:** permite reponer solo el color agotado sin adquirir el kit completo.
- **Papel bond A4 75 g/m² para impresión de alto volumen:** la tinta DURABrite Ultra alcanza su rendimiento certificado sobre papel de gramaje estándar.

¿Por qué comprar el kit tinta Epson T05A en AllinPerú?

AllinPerú distribuye suministros de impresión originales sellados de fábrica desde Av. Uruguay 494, Interior 27, en el Centro de Lima. Cada kit T05A que despachamos incluye garantía de 6 meses y llega en 2 días hábiles a Lima Metropolitana. Atendemos de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. para resolver cualquier consulta técnica sobre compatibilidad o instalación. No vendemos insumos remanufacturados ni rellenados: lo que recibe tiene el precinto original de Epson intacto.

Preguntas frecuentes

¿El kit tinta Epson T05A funciona en la impresora WF-C529R?

Sí. El T05A es compatible con la WF-C529R, además de los modelos WF-C878R y WF-C879R. Las tres impresoras utilizan el mismo sistema de bolsa de tinta reemplazable. Verifique el panel del equipo para confirmar que el modelo termina en «R» antes de la compra.

¿Cuántas páginas rinde cada bolsa de tinta T05A?

Cada bolsa del kit T05A —negro, cyan, magenta y amarillo— rinde 20,000 páginas. El rendimiento corresponde a condiciones de cobertura estándar. La bolsa negra contiene 373.2 ml y cada color 185 ml, lo que la posiciona como una de las bolsas de mayor capacidad del segmento WorkForce Pro.

¿La tinta T05A resiste el agua y las manchas?

La tecnología DURABrite Ultra empleada en el T05A es tinta pigmentada diseñada para resistir el agua, las manchas por roce y el desvanecimiento en documentos impresos sobre papel común. Es adecuada para documentos administrativos, facturas y archivos físicos que requieren durabilidad.

¿Usar tinta genérica en lugar del T05A puede dañar la impresora?

El uso de tinta de terceros no certificada puede generar obstrucciones en el sistema de distribución de la WF-C878R o WF-C879R y, en muchos casos, anula la garantía del equipo según las condiciones de Epson. El T05A original está calibrado para las tolerancias del cabezal PrecisionCore de esta línea.

¿Los 20,000 páginas aplican para todos los colores del kit T05A?

Sí. El rendimiento certificado de 20,000 páginas aplica por igual para negro, cyan, magenta y amarillo. La diferencia entre unidades está en el volumen de tinta: 373.2 ml para el negro y 185 ml para cada color, dado que en impresión de documentos el negro consume más tinta por trabajo.

¿Qué debo hacer si la impresora no reconoce la bolsa T05A nueva?

Retire la bolsa, verifique que el precinto haya sido retirado completamente y vuelva a insertar hasta escuchar el clic de encaje. Si el problema persiste, reinicie la impresora con la bolsa instalada. En caso de que el error continúe, puede contactar a [AllinPerú](#) de lunes a sábado en horario de atención para soporte técnico.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe